0374_3020

5 cm

# DEMEC GAGE

STATION № SP-7

TYPE No. 1487 Cement and Concrete Assoc.

DATE OF INSTALLATION .....

№ OF PINS .....

CALIBRATION FACTOR 1 division = 6.68 με

LOCATION DOLPHIN MINE -220 W.62

..... EAST

..... NORTH

..... m R.L.

DIAGRAM:




12" spacing, grouted pins Should be replaced by 250mm spacing.

| DATE | DAY | DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | CALIBRATION | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.5.1981 | | TOO CLOSE | 874 | 1017 | 949 | |
| 18.5.81 | | | 872 | 1015 | 949 | |
| 26.5.81 | | | 872 | 1017 | 949 | |
| 28.5.81 | | | 874 | 1020 | 950 | |
| 1.6.81 | | | 872 | 1014 | 949 | |
| 3.6.81 | | | 871 | 1015 | 949 | |
| 19.6.81 | | | 867 | 1015 | 949 | |
| 1.7.81 | | | 872 | 1014 | 949 | |
| 23.10.81 | | | 872 | 1014 | 949 | |
| 30.10.81 | | | 878 | 1019 | 950 | |
| 20.11.81 | | | 876 | 1017 | 949 | |
| 14.5.82 | | | 880 | 1003 | 949 | |
| 12.7.82 | | | 884 | 995 | 948 | |
| 20.7.82 | | | 885 | 993 | 949 | |
| 3.8.82 | | TOO CLOSE | TOO CLOSE | 1523 | 949 | |
| 23.8.82 | | " | " | 1622 | 949 | |
| 31.8.82 | | " | " | 1622 | 949 | |
| 14.9.82 | | " | " | 1622 | 949 | |
| 2.11.82 | | " | " | 1619 | 964 | |
| 9-11.82 | | 2485 | 1616 | 1619 | 946 | |
| 16.11.82 | | TOO CLOSE | TOO CLOSE | 1613 | 948 | |
| 22.11.82 | | ✓ | ✓ | 1609 | 948 | |
| 6.12.82 | | ✓ | ✓ | 1619 | 950. | |
| 13.12.82 | | - | - | 1616 | 950 | |
| 8-3-82 | | ✓ | ✓ | 1613 | | |

| DATE | DAY | DISTANCE BETWEEN STAT. 1 - 2 | 1 - 3 | 3 - 2 | CALIBRATION | REMARKS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18-2-83 | 1 | | | 1614. | | |