No 18 Stope
No 20 Stope
No 19 Stope
No 25 Stope
No 22 Stope
No 30 Stope
No 50 Stope
North Drive
Crown Shaft
Main Shaft
No 4 Deviation Drive
50 Stope Drive
Crown M. Pass
No 4 Engine Winze
No 24 Rise on 700 Rise
No 4 Stope M. Pass
No 3 M. Pass
No 4 M. Pass
No 2 M. Pass
No 1 M. Pass
No 3 Winze
No 4 Winze
No 5 Winze
No 6 Winze
No 7 Winze
No 8 Winze
No 9 Winze
No 11 Winze
No 12 Winze
No 1 Xcut
No 2 Xcut
No 3 Xcut
No 16 Rise
No 14 Rise
No 15 Rise
No 22 Rise
No 26 Rise
No 28 Rise
No 36 Rise
No 38 Rise
No 40 Rise
No 42 Rise
No 44 Rise
No 46 Rise
No 48 Rise
No 50 Rise
No 52 Rise
No 54 Rise
No 56 Rise
No 58 Rise
No 60 Rise
No