

CP 28.2 FILE 9 30-OCT-85 17:42

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	116.347	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	116.350	DEGC	FDEP	3019.50	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 11 30-OCT-85 17:54



CP 28.2 FILE 11 30-OCT-85 18:02

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	116.347	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	116.350	DEGC	FDEP	3019.65	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 12 30-OCT-85 18:04



CP 28.2 FILE 12 30-OCT-85 18:12

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3045.50	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 14 30-OCT-85 18:25



CP 28.2 FILE 14 30-OCT-85 18:40

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3045.61	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 15 30-OCT-85 18:42



CP 28.2 FILE 15 30-OCT-85 19:06

5 cm

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3044.01	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 16 30-OCT-85 19:08



CP 28.2 FILE 16 30-OCT-85 19:18

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3039.99	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 18 30-OCT-85 19:22



CP 28.2 FILE 18 30-OCT-85 19:25

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3064.40	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 19 30-OCT-85 19:27



CP 28.2 FILE 19 30-OCT-85 19:31

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	8.00000	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	117.259	DEGC
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	117.300	DEGC	FDEP	3071.99	M
SGSN	968		CDAT	5 06 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 SGP (PSIG) 10000.	-10.00 PHUN 10.000	-10.00 PONE 10.000
-320.0 MSPE(RPS) 80.000	0.0 PTHO 20.000	0.0 PTEN 20.000
		50.000 HPT (DEGC) 150.00

CP 28.2 FILE 21 30-OCT-85 19:44