384153

Depth Rel. S.L.	Av. Vertical Travel Time (check shots)	Ti Check Shots (sec.)	Ti Sonic Log (sec.)	(Millisecs.)	Depth Interval (ft.)	Error (Micros per ft
2500	.344	.177	.184	+ 7	1380	+ 5.
3880	.521 (.522, .520)					
3880	.521 (.522, .520)					
4559	.605 (.607, .604)	.084	.096	+ 12	679	+ 17.
4559	.605 (.607, .604)					
5265	.685 .686	.081	.078	- 3	706	- 4.
5265	.685 .686					
7008	.862 (.863)	.176	.177	+ 1	1743	+ 0.
7008	.862 (.863)					
8403	.982	.120	.116	- 4	1294	- 3.

THE BORE HOLE IS BADLY OUT OF GAUGE IN THE REGION OF LARGE ERROR BETWEEN SONIC AND CHECK SHOTS.