

CP 28.2 FILE 85 26-JAN-86 07:42

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	244.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	244.000	DEGF	FDEP	2855.00 ← M Tool set at	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 86 26-JAN-86 07:47



CP 28.2 FILE 86 26-JAN-86 08:06

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	245.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	245.000	DEGF	FDEP	2857.99 ← M Tool set	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 87 26-JAN-86 08:10



CP 28.2 FILE 87 26-JAN-86 08:22

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	247.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	247.000	DEGF	FDEP	2860.00 ← M Test depth	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 88 26-JAN-86 08:25



CP 28.2 FILE 88 26-JAN-86 08:29

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	247.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	247.000	DEGF	FDEP	2860.49 ← M Test depth	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 89 26-JAN-86 08:33



CP 28.2 FILE 89 26-JAN-86 08:35

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	247.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	247.000	DEGF	FDEP	2859.48 ← M Test depth	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 90 26-JAN-86 08:40



CP 28.2 FILE 90 26-JAN-86 08:47

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	247.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	247.000	DEGF	FDEP	2870.00 ← M Test depth	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 91 26-JAN-86 08:52

CP 28.2 FILE 91 26-JAN-86 08:53

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	248.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	248.000	DEGF	FDEP	2870.00 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 92 26-JAN-86 08:53



CP 28.2 FILE 92 26-JAN-86 08:57

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CHANGED PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	DEPTH (M)	NAME	VALUE	UNIT	DEPTH (M)
HPT	-.500977	DEGF	19971.4				

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	289.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	289.000	DEGF	FDEP	2870.88 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 93 26-JAN-86 09:01



CP 28.2 FILE 93 26-JAN-86 09:03

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	249.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	249.500	DEGF	FDEP	2873.81 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 94 26-JAN-86 09:12



CP 28.2 FILE 94 26-JAN-86 09:17

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	250.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	250.000	DEGF	FDEP	2876.00 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 95 26-JAN-86 09:21



CP 28.2 FILE 95 26-JAN-86 09:23

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	251.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	251.000	DEGF	FDEP	2876.95 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 96 26-JAN-86 09:27



CP 28.2 FILE 96 26-JAN-86 09:33

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	251.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	251.500	DEGF	FDEP	2878.99 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 97 26-JAN-86 09:36



CP 28.2 FILE 97 26-JAN-86 09:44

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	253.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	253.000	DEGF	FDEP	2881.00 ← M TOOL SET →	
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0 HPGP(PSIA)		-10.00 10.000 HPGP(PSIA) 0.0 200.00 HPGP(PSIA)	0.0 1.0000 HPGP(PSIA)

CP 28.2 FILE 98 26-JAN-86 09:47