

CP 28.2 FILE 13 25-JAN-86 13:34

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	215.200	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	215.200	DEGF	FDEP	2538.50	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 14 25-JAN-86 13:39



CP 28.2 FILE 14 25-JAN-86 13:44

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	215.200	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	215.200	DEGF	FDEP	2541.48	M Test depth.
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	215.200	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	215.200	DEGF	FDEP	2541.48	M Test depth.
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 15 25-JAN-86 13:48



CP 28.2 FILE 15 25-JAN-86 13:52

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	216.300	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	216.300	DEGF	FDEP	2548.01	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 16 25-JAN-86 13:57



CP 28.2 FILE 16 25-JAN-86 14:02

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	218.400	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	218.400	DEGF	FDEP	2616.98	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 17 25-JAN-86 14:12



CP 28.2 FILE 17 25-JAN-86 14:20

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	218.400	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	218.400	DEGF	FDEP	2622.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 18 25-JAN-86 14:24



CP 28.2 FILE 18 25-JAN-86 14:33

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	219.400	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	219.400	DEGF	FDEP	2651.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 19 25-JAN-86 14:40



CP 28.2 FILE 19 25-JAN-86 14:46

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	219.400	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	219.400	DEGF	FDEP	2650.51	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 20 25-JAN-86 14:50



CP 28.2 FILE 20 25-JAN-86 14:56

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	221.600	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	221.600	DEGF	FDEP	2691.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 21 25-JAN-86 15:03



CP 28.2 FILE 21 25-JAN-86 15:06

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	222.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	222.500	DEGF	FDEP	2696.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 22 25-JAN-86 15:09



CP 28.2 FILE 22 25-JAN-86 15:13

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	223.100	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	223.100	DEGF	FDEP	2709.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 23 25-JAN-86 15:17



CP 28.2 FILE 23 25-JAN-86 15:19

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	223.100	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	223.100	DEGF	FDEP	2708.48	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 24 25-JAN-86 15:21



CP 28.2 FILE 24 25-JAN-86 15:24

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	224.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	224.000	DEGF	FDEP	2735.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 25 25-JAN-86 15:30



CP 28.2 FILE 25 25-JAN-86 15:33

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	225.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	225.000	DEGF	FDEP	2740.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

CP 28.2 FILE 26 25-JAN-86 15:35



CP 28.2 FILE 26 25-JAN-86 15:39

0.0	5000.0	-10.00	10.000	-10.00	10.000
SGP (PSIG)		PHUN		PONE	
		0.0	20.000	0.0	20.000
		PTHO		PTEN	

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	226.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	226.000	DEGF	FDEP	2743.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER