0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	241.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	241.000	DEGF	FDEP	2427.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 53 25-JAN-86 21:18



CP 28.2 FILE 53 25-JAN-86 21:23

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	240.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	241.000	DEGF	FDEP	2861.01	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 54 25-JAN-86 22:03



CP 28.2 FILE 54 25-JAN-86 22:06

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	238.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	238.000	DEGF	FDEP	2860.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 55 25-JAN-86 22:09



CP 28.2 FILE 55 25-JAN-86 22:12

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	239.800	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	239.900	DEGF	FDEP	2870.00	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 56 25-JAN-86 22:18



CP 28.2 FILE 56 25-JAN-86 22:20

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	240.800	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	240.800	DEGF	FDEP	2873.50	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 57 25-JAN-86 22:25



CP 28.2 FILE 57 25-JAN-86 22:31

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	242.700	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	242.700	DEGF	FDEP	2876.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 58 25-JAN-86 22:33



CP 28.2 FILE 58 25-JAN-86 22:40

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	249.900	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	249.000	DEGF	FDEP	2885.48	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 60 26-JAN-86 00:10



CP 28.2 FILE 60 26-JAN-86 00:14

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	249.900	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	249.000	DEGF	FDEP	2891.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 61 26-JAN-86 00:17



CP 28.2 FILE 61 26-JAN-86 00:21

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	250.500	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	250.500	DEGF	FDEP	2912.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 62 26-JAN-86 00:24



CP 28.2 FILE 62 26-JAN-86 00:31

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	252.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	252.000	DEGF	FDEP	2915.50	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 63 26-JAN-86 00:34



CP 28.2 FILE 63 26-JAN-86 00:36

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	252.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	252.000	DEGF	FDEP	2914.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 64 26-JAN-86 00:40



CP 28.2 FILE 64 26-JAN-86 00:43

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	252.900	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	252.900	DEGF	FDEP	2919.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 65 26-JAN-86 00:47



CP 28.2 FILE 65 26-JAN-86 00:50

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	252.900	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	252.900	DEGF	FDEP	2919.35	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 67 26-JAN-86 00:55



CP 28.2 FILE 67 26-JAN-86 00:59

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	254.000	DEGF	FDEP	2925.99	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 68 26-JAN-86 01:02



CP 28.2 FILE 68 26-JAN-86 01:06

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	254.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	746		RPU	PSIG	
RFTT	254.000	DEGF	FDEP	2926.51	M Test depth.
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO

TENS 7.90 METER GR 6.38 METER

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

CP 28.2 FILE 69 26-JAN-86 01:08



CP 28.2 FILE 69 26-JAN-86 01:11

0.0 5000.0		-10.00 10.000	-10.00 10.000
SGP (PSIG)		PHUN	PONE
		0.0 20.000	0.0 20.000
		PTHO	PTEN

REMARKS:

SECOND RUN

CP 27.61F FILE 1 26-JAN-86 23:14

REMARKS:

ALL THE FOLLOWING PRETESTS DONE WITH LARGE AREA PACKER
AND LONG NOSE PROBE

PARAMETERS

NAME	VALUE	UNIT	NAME	VALUE	UNIT
BS	12.2500	IN	BHS	OPEN	
FLD	1.00000	G/C3	HPT	230.000	DEGF
TZRV	453.000	OHMS	TCRV	761.450	OHMS
HPSN	974		RPU	PSIG	
RFTT	230.000	DEGF	FDEP	2740.49	M Test depth
SGSN	77398		CDAT	20 12 85	

SENSOR MEASURE POINT TO TOOL ZERO